




communauté de l'auxerrois

ST GEORGES SUR BAULCHES



PLAN DE SITUATION DES BORNES INCENDIES



Le Saint-Georges Pratique

Le Saint-Georges Pratique

ADRESSES UTILES

- A00C: BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE
- 00A: BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
- 07: CENTRE COMMERCIAL
- 25: CENTRE CULTUREL
- 08: CENTRE DEPARTEMENTAL DE TENNIS
- 15: CENTRE METEOROLOGIQUE
- C5: CEMETIERE
- D47: CLUB AOD
- E44: COLLEGE JEAN BERTIN
- E11: CONSEIL GENERAL
- 04: Eglise
- 08: Eglise Protestante
- 06: GROUPE SCOLAIRE MATERNELLE
- 00K: GROUPE SCOLAIRE PRIMAIRE
- 24: GYMNASIUM DU COLLEGE
- 05: GYMNASIUM MUNICIPAL
- 00K: INSTITUT MEDICO EDUCATIF DEPARTEMENTAL
- LA PORTE: LA PORTE
- 02: MAIRIE
- 02: MAISON DE RETRAITE
- 07: MAISON DE L'ENFANT
- 07: MAISON MEDICALE
- 08: PARC COMMUNAL
- A400S: PARCOURS DE PECHE
- 2F: PISTE CYCLABLE
- 27: PROMENADE RANDONNEE
- 27: PRIERIE
- 07: RECYCLAGE
- 08: RESTAURANT SCOLAIRE
- E-PS: SESSAD
- A3: STATION D'EPURATION
- 04: TERRAIN DE BOULES
- 05: TERRAIN DE SPORT FOOTBALL
- A05: TERRAIN DE SPORT BICROSS
- 03: ZONE D'ACTIVITE LES CHAMPS CASSELINS
- 05: ZONE DE LOISIRS

LISTE DES RUES

- CHEMIN DE LA... F04
- ALLEE DE L'... F03
- ALLEE D'... F09
- AVENUE DES... F10 F8
- ALLEE D'... H0
- ALLEE D'... D7
- ALLEE D'... H9
- AVENUE D'... F07
- AVENUE DU... G9
- AVENUE DES... E9
- ALLEE... 307
- RUE DE... C8 B
- BONPAIN... C9
- BOUROGNE... F08
- BREANDES... 05
- BRUXELLES... J4
- BUFFON... CD7
- BUFFON... 09
- CHEMIN DES... C10
- ROME... C10 11
- ROME PRILONDEE... L6
- ROGER... F08
- ROUSSILLON... F4 5
- RUE DES... AB3 4
- RUE DES... B010 11
- RUE DES... B3 D3
- RUE DE... C10
- RUE DE... 311
- AVENUE DU... F5 7
- ALLEE DU... F6
- CHATEAU DE PRUNOY... F6
- ALLEE DU... F6
- CHATEAU DE RATLIVY... F6
- CHATEAU DE VALLERY... F6
- ROUTE DE... E10 9
- ALLEE DE... C6
- ALLEE DE... E7
- AVENUE DU... E7
- COUBREUX... E7
- CHEMIN DES... E7
- RUE DU... E2
- ALLEE DE L'... F04
- ALLEE D'... F03
- ALLEE D'... F09
- AVENUE DES... F10 F8
- ALLEE D'... H0
- ALLEE D'... D7
- ALLEE D'... H9
- AVENUE D'... F07
- AVENUE DU... G9
- AVENUE DES... E9
- ALLEE... 307
- RUE DE... C8 B
- BONPAIN... C9
- BOUROGNE... F08
- BREANDES... 05
- BRUXELLES... J4
- BUFFON... CD7
- BUFFON... 09
- CHEMIN DES... C10
- ROME... C10 11
- ROME PRILONDEE... L6
- ROGER... F08
- ROUSSILLON... F4 5
- RUE DES... AB3 4
- RUE DES... B010 11
- RUE DES... B3 D3
- RUE DE... C10
- RUE DE... 311
- AVENUE DU... F5 7
- ALLEE DU... F6
- CHATEAU DE PRUNOY... F6
- ALLEE DU... F6
- CHATEAU DE RATLIVY... F6
- CHATEAU DE VALLERY... F6
- ROUTE DE... E10 9
- ALLEE DE... C6
- ALLEE DE... E7
- AVENUE DU... E7
- COUBREUX... E7
- CHEMIN DES... E7
- RUE DU... E2
- ALLEE DE L'... F04
- ALLEE D'... F03
- ALLEE D'... F09
- AVENUE DES... F10 F8
- ALLEE D'... H0
- ALLEE D'... D7
- ALLEE D'... H9
- AVENUE D'... F07
- AVENUE DU... G9
- AVENUE DES... E9
- ALLEE... 307
- RUE DE... C8 B
- BONPAIN... C9
- BOUROGNE... F08
- BREANDES... 05
- BRUXELLES... J4
- BUFFON... CD7
- BUFFON... 09
- CHEMIN DES... C10
- ROME... C10 11
- ROME PRILONDEE... L6
- ROGER... F08
- ROUSSILLON... F4 5
- RUE DES... AB3 4
- RUE DES... B010 11
- RUE DES... B3 D3
- RUE DE... C10
- RUE DE... 311
- AVENUE DU... F5 7
- ALLEE DU... F6
- CHATEAU DE PRUNOY... F6
- ALLEE DU... F6
- CHATEAU DE RATLIVY... F6
- CHATEAU DE VALLERY... F6
- ROUTE DE... E10 9
- ALLEE DE... C6
- ALLEE DE... E7
- AVENUE DU... E7
- COUBREUX... E7
- CHEMIN DES... E7
- RUE DU... E2

VOIE NON CARROSSABLE

Plan réalisé par CLEAR CHANNEL En collaboration avec la Municipalité REPRODUCTION INTERDITE Plan à échelle variable



GROUPEMENT EST

Le Directeur Départemental

Allée des Bourdillats
89000 AUXERRE

à

Téléphone : 03 86 18 93 71
Télécopie : 03 86 18 93 79

Appel des secours : 18

Monsieur le Maire
37, Grande rue
89000 SAINT GEORGES SUR
BAULCHE

Dossier : GESTION POINTS D'EAU
Fichier : Compte-Rendu Mairie
N° : PG/1573/14
Affaire suivie par : Lieutenant Patrick GOUARD

012563

ARRIVÉE LE :

31 JUL. 2014

MAIRIE de SAINT GEORGES

OBJET : Visite des points d'eau

P. J. : Ensemble des comptes-rendus

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, les comptes-rendus concernant les points d'eau de votre commune, suite à la vérification effectuée par mes services. Elle a consisté à un contrôle de l'état général des hydrants, des points d'eau naturels et artificiels et des points d'aspiration. La mesure du débit des hydrants est réalisée tous les 2 ans.

Afin d'assurer au mieux la défense contre l'incendie sur le secteur de votre commune, les principes généraux de l'arrêté préfectoral n°PREF-CAB-SSI-2013-0166 du 22 mai 2013, portant approbation des règles de dimensionnement des besoins en eau et aux voies d'accès pour la défense extérieure contre l'incendie dans l'Yonne, doivent être respectés :

- les sapeurs-pompiers doivent trouver sur place, en tout temps, 120 m³ d'eau utilisable en deux heures, soit par un hydrant débitant au minimum 60m³/h sous 1bar de pression, soit par une réserve d'eau,
- toutefois, une défense extérieure contre l'incendie de 30m³ utilisable en 1heure est acceptable dans la mesure où la zone défendue contient exclusivement des bâtiments pouvant être classés à risque courant faible tel que défini par l'arrêté préfectoral cité ci-dessus,
- les prises d'incendie doivent se trouver à une distance maximum de 200 mètres des bâtiments. Néanmoins, cette distance peut être portée à 400 mètres au regard des risques à défendre,
- leurs emplacements doivent être accessibles en toutes circonstances et signalés.

Je me permets d'appeler votre attention sur les conséquences d'ordre opérationnel que pourraient entraîner les défauts constatés par mes services. Aussi, au regard de votre pouvoir de police et de vos responsabilités dans ce domaine, il me semblerait opportun d'y apporter des solutions, particulièrement pour les éléments indisponibles. Mes services se tiennent à votre disposition pour étudier avec vous les mesures appropriées.

Si vous avez transféré la compétence relative à la défense extérieure contre l'incendie, conformément à l'article 77 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, je vous prie de transmettre ce courrier au Président de cet EPCI.

**Pour le Directeur et par Délégation
Le Chef du Groupement EST**


Commandant Laurence CHARRIER



**COMMUNE DE SAINT GEORGES SUR
BAULCHE**

Vérification effectuée le 07/04/2014 08:00:00

En présence de S/C COSTE - S/C TRENLY - Cpl BERLY

**COMPTE RENDU DES VERIFICATIONS
CITERNES - PUISARDS - POINTS D'ASPIRATION**

| Numéro d'ordre | Adresse | Nature | HS | Contenance (m3) | OBSERVATIONS - TRAVAUX |
|----------------|--|--------|----|-----------------|--|
| 54 | CHEMIN DE LA FERME DE BON PAIN VÉRIFIER VOLUME 60 M3 + PÉRENNITÉ + PROPRIÉTAIRE. ENGAGER MPR | mare | | 60 | Capacité insuffisante Aménager une plateforme d'aspiration Poser plaque indicatrice |

Réaliser les travaux relatifs aux différentes observations

OBSERVATIONS GENERALES :

Pour mémoire, le contrôle des hydrants se fait de la manière suivante :

La visite dite simple C'est un contrôle de l'état général des hydrants, des points d'eau naturels et artificiels et des points d'aspiration (ou puisards)

La visite dite de contrôle Elle consiste en une mesure du débit des hydrants. Lors de la réalisation de ce contrôle, la visite dite simple est incluse. Elle est obligatoirement réalisée une fois tous les deux ans.

La visite dite de réception Conformément à la norme NFS 62-200, la réception d'une installation a pour but de s'assurer que celle-ci remplit effectivement les fonctions pour lesquelles elle est prévue. Elle donne lieu à l'établissement d'une attestation délivrée par l'installateur. elle est réalisée à la demande du maire.

**Pour le Directeur et par Délégation
Le Chef du Groupement EST**

Commandant Laurence CHARRIER



Le Directeur Départemental

GROUPEMENT EST

Allée des Bourdillats
89000 AUXERRE

Téléphone : 03 86 18 93 71
Télécopie : 03 86 18 93 79

Appel des secours : 18

Dossier : GESTION POINTS D'EAU
Fichier : Compte-Rendu Privé
N° : PG/1574/14
Affaire suivie par : Lieutenant Patrick GOUARD

à

Monsieur le Directeur
Bibliothèque Départementale de
l'Yonne
rue du Moulin
89000 SAINT GEORGES sur
BAULCHE

Copie pour information à :

Monsieur le Maire de SAINT GEORGES SUR
BAULCHE

OBJET : Compte rendu de la vérification annuelle des points d'eau.

Monsieur,

Le 7 / 4 / 2014, l'équipe du service prévision du centre de secours de AUXERRE a procédé à la vérification du ou des point(s) d'eau implanté(s) dans l'enceinte de votre établissement.

Veillez trouver ci-dessous le compte-rendu.

| Numéro | Adresse | Nature | HORS SERVICE | Débit ou contenance (m3/h ou m3) | ANOMALIES |
|--------|--|--------|--------------|----------------------------------|-----------|
| B | DERRIÈRE LE BÂTIMENT BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L'YONNE | PI 65 | | 60 | |
| A | RUE DU MOULIN ANGLE PLACE DE L'EUROPE BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE | PI 65 | | 60 | |

Une copie de ce compte-rendu est adressée au maire de votre commune.

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Directeur et par Délégation
Le Chef du Groupement EST

Commandant Laurence CHARRIER



Service
Départemental d'
Incendie et de
Secours de l'Yonne

GROUPEMENT EST

- SERVICE PREVISION HYDRAULIQUE -

COMMUNE DE SAINT GEORGES SUR
BAULCHE

Vérification effectuée le 07/04/2014 08:00:00

En présence de S/C COSTE - S/C TRENLY - Cpl BERLY

COMPTE RENDU DES VERIFICATIONS POTEAUX D'INCENDIE ET BOUCHES D'INCENDIE

| Numéro d'ordre | Adresse | Nature | HORS SERVICE | Débit (m3/h) | OBSERVATIONS - TRAVAUX |
|----------------|---|--------|--------------|--------------|--|
| 1 | GRANDE RUE ANGLE RUE DE LA TOUR | PI 100 | | 60 | |
| 2 | GRANDE RUE VERS LE N° 28 | PI 100 | | 60 | |
| 3 | GRANDE RUE ANGLE PLACE DES MARRONNIERS | PI 100 | | 60 | |
| 4 | ALLÉE DES COUDRIERS ANGLE D 89 | PI 65 | | 60 | |
| 5 | AVENUE DES BLEUETS ANGLE PLACE DE LA RÉSISTANCE | PI 65 | | 60 | |
| 6 | AVENUE DE L'EUROPE VERS LE BÂTIMENT N° 3 CÔTÉ RÉSIDENCES | PI 100 | | 60 | Réparer ou remplacer capot => remplacer |
| 7 | BOULEVARD DE LA GUILLAUMÉE ANGLE RUE DE L'ÉGALITÉ | PI 100 | | 60 | Graisser la tige de manoeuvre |

| | | | | | |
|----|--|--------|--|----|---|
| 8 | BOULEVARD DE LA GUILLAUMÉE ANGLE RUE DE BONN | PI 100 | | 60 | Effectuer numérotation Graisser la tige de manoeuvre |
| 9 | 500 AVENUE DE L'EUROPE | PI 100 | | 60 | Graisser la tige de manoeuvre |
| 10 | RUE DE LA HAYE ANGLE RUE DE BRUXELLES | PI 100 | | 60 | |
| 11 | AVENUE DES ARDILLES ANGLE RUE DE BOURGOGNE | PI 100 | | 60 | Graisser la tige de manoeuvre |
| 12 | RUE DE BOURGOGNE ANGLE RUE DE CHAMPAGNE | PI 100 | | 60 | |
| 13 | AVENUE DE LORRAINE ANGLE ALLÉE D'ALSACE | PI 100 | | 60 | Graisser la tige de manoeuvre |
| 14 | AVENUE DE LORRAINE FACE À L'ALLÉE DU PÉRIGORD | PI 100 | | 60 | Graisser les bouchons |
| 15 | RUE DU THUREAU FACE À L'ALLÉE DES SABLONS VERS LE N° 20 | PI 100 | | 57 | |
| 16 | RUE DE ROME ANGLE RUE DE L'ÉGALITÉ | PI 100 | | 60 | Graisser la tige de manoeuvre |
| 17 | ALLÉE PIÉTONS ENTRE L'ALLÉE DE L'OCRE ET L'ALLÉE DE L'AGREAU | PI 100 | | 60 | Graisser la tige de manoeuvre |
| 18 | 5 RUE DU THOLON | PI 100 | | 60 | |
| 19 | ALLÉE PIÉTONS ENTRE L'ALLÉE DE CLÉON ET L'ALLÉE DE LA GENOTE | PI 100 | | 60 | Graisser la tige de manoeuvre |

| | | | | | |
|----|--|--------|--|----|---|
| 20 | ALLÉE PIÉTONS ENTRE L'ALLÉE DE L'OREUSE ET L'ALLÉE DE LAGENOTE | PI 100 | | 60 | Graisser les bouchons Graisser la tige de manoeuvre |
| 21 | ALLÉE PIÉTONS ENTRE L'ALLÉE DE L'OREURE ET L'ALLÉE DE L'ORCIÈRE | PI 100 | | 60 | Graisser la tige de manoeuvre |
| 22 | ALLÉE PIÉTONS ENTRE L'ALLÉE DE L'ORCIÈRE ET L'ALLÉE DE LA SINOTE | PI 100 | | 60 | Graisser les bouchons Graisser la tige de manoeuvre |
| 23 | 6 RUE DU SEREIN | PI 100 | | 30 | Autre : carré de manoeuvre HS Protéger contre les chocs Graisser la tige de manoeuvre |
| 24 | RUE DES VIGNES FACE AU PASSAGE PIÉTONS | PI 100 | | 60 | |
| 25 | AVENUE DE NORMANDIE ANGLE AVENUE DU BERRY | PI 100 | | 60 | |
| 26 | RUE CHAMPS BARDEAUX DANS LE CHEMIN D'ACCÈS AU COLLÈGE | PI 100 | | 25 | Débit insuffisant Réparer ou remplacer capot |
| 27 | RUE DE LINDRY DANS LE VIRAGE MONTMERCY | PI 100 | | 60 | Réparer ou remplacer capot => remplacer |
| 28 | RUE DE LINDRY FACE À LA RUE CHAMPS SAINT EUSÈBE MONTMERCY | PI 100 | | 60 | Changer joint bouchon 65 (1 ou 2) Normaliser carré de manoeuvre HS Réparer ou remplacer capot |
| 31 | RUE FRANÇOIS FÈVRE AVENUE D'AUXERRE LE CLOS ROGER | PI 100 | | 43 | |

| | | | | | |
|----|---|--------|--|----|-------------------------------|
| 32 | VERS ETS POULOT RUE ARNOLD MARTI ANGLE RUE DES CHAMPS CASSELINS ZA ARTISANALE | PI 100 | | 60 | Réparer ou remplacer capot |
| 33 | RUE ARNOLD MARTI DERRIÈRE LA QUINCAILLERIE | PI 100 | | 60 | |
| 34 | D 89 VERS LA FERME DES RENARDS | PI 100 | | 60 | Graisser la tige de manoeuvre |
| 35 | D 158 ANGLE RUE DES VERGERS | PI 100 | | 60 | |
| 36 | RD 158 FACE AUX SERRES DE BON PAIN | PI 100 | | 60 | |
| 37 | 1 RUE GÉNÉRAL DE BILLY VERS LA RÉSIDENCE LE VILLAGE | PI 100 | | 60 | |
| 38 | RUE DES CHAMPS CASSELINS ZA ARTISANALE | PI 100 | | 60 | |
| 39 | RUE DE LAMBSTEIN FACE À L'AVENUE DES LILAS | PI 100 | | 60 | |
| 40 | RUE DE LA TOUR DERRIÈRE L'I.M.P. FACE AU N° 685 | PI 100 | | 60 | |
| 42 | FACE 7 RUE SAINT-EXUPÉRY | PI 100 | | 60 | |
| 43 | AVENUE DU CHÂTEAU ANGLE RUE GÉNÉRAL DE BILLY | PI 100 | | 60 | |
| 45 | FACE AU N°345 RUE DE LA TOUR | PI 100 | | 60 | |
| 47 | 13 RUE MOZART | PI 100 | | 60 | |

| | | | | | |
|----|--|--------|--|------------------------------|---|
| 48 | FACE 40 AVENUE D'AUXERRE ENTREE ZONE LOGEMENTS LOCATIF | PI 100 | | 60 | |
| 49 | FACE AU 779 ALLEE DE LITTLE ASTON | PI 100 | | 60 | |
| 50 | AVENUE DE LA PAIX ANGLE RUE BONPAIN | PI 100 | | 60 | Effectuer numérotation |
| 51 | RUE DES CHAMPS PLATEAUX FACE AU BATIMENT AGRICOLE | PI 100 | | 60 | |
| 52 | ALLEE DU PETIT BOIS Au bout de cette allée en impasse | BI 65 | | Pas de Mesure réalisée | Nettoyer intérieur coffre Interdire le stationnement Poser plaque indicatrice Peindre le couvercle Nettoyer l'emplacement Effectuer numérotation |
| 53 | ROUTE DE PERRIGNY (RD 158) ANGLE ALLEE DU PETIT BOIS | PI 100 | | Pas de Mesure réalisée | |
| A | RUE DU MOULIN ANGLE PLACE DE L'EUROPE BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE | PI 65 | | 60 | |
| B | DERRIÈRE LE BÂTIMENT BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L'YONNE | PI 65 | | 60 | |

Réaliser les travaux relatifs aux différentes observations

OBSERVATIONS GENERALES :

Pour mémoire, le contrôle des hydrants se fait de la manière suivante :

- La visite dite simple** C'est un contrôle de l'état général des hydrants, des points d'eau naturels et artificiels et des points d'aspiration (ou puisards)
- La visite dite de contrôle** Elle consiste en une mesure du débit des hydrants. Lors de la réalisation de ce contrôle, la visite dite simple est incluse. Elle est obligatoirement réalisée une fois tous les deux ans.
- La visite dite de réception** Conformément à la norme NFS 62-200, la réception d'une installation a pour but de s'assurer que celle-ci remplit effectivement les fonctions pour lesquelles elle est prévue. Elle donne lieu à l'établissement d'une attestation délivrée par l'installateur. elle est réalisée à la demande du maire.

**Pour le Directeur et par Délégation
Le Chef du Groupement EST**

Commandant Laurence CHARRIER